

3055-1959

INSTRUCTIUNI

122-58 pentru verificarea mașinilor de încercări la oboseala prin încovoiere rotativă
București, 1958. Editura de Stat pentru imprimare și publicații. 23 p.

9748-1962

Instrucțiuni

165- G pentru verificarea mașinilor de
încercări la flux și relaxare

București. 1962. J.P. Craiove și partituri

7722-1962

Instrucțiuni

pentru verificarea mașinilor de încercări
mecanice statice.

București. 1962. Edit. de Stat nr. 1 cu primat
și publicați. J.P. 2.

213 pag.

9747-1962

Instrucțiuni

pentru verificarea mașinilor de încercări
mecanice speciale.

București, 1962. I.P. Craiova

156 pag. + 2 pag.

5596-1961

Instrucțiuni

152-60 pentru verificarea masinilor de
măsurat suprafața picioarelor.

București, 1961. J.P.2. 17 p.

Instrucțiuni

4473 - 1958

91-56 pentru verificarea masinilor de
încercări mecanice la tracțiune și a
masinilor universale.

București, 1958. Ed. de stat pt. imprimare
și publicații. 42p, 1tab. Y.P. 2.

6534-1958

INSTRUCTIUNI

113-57 pentru verificarea mașinilor de incercat firele la tracțiune. Ediție oficială. București, 1958. Editura de Stat pentru imprimare și publicații. Intreprinderea Poligrafică nr. 2. 40 p.

Instrucțiuni

5359/965

192-64 pentru verificarea masinilor electrice hidraulice de încercare la tracțiune.

București, 1965. E. G. Y. P. Y. P. 4136cc. 1918".

32 p.

Instrucțiuni

6028-1961

pentru verificarea măsurilor și aparaturilor de măsurat. Forțe . 6.

București, 1961. Y.P.2. 110 p.

7594/963

Instructiuni

pentru verificarea măsurilor și aparatelor
de măsurat. Forte.

Bucuresti, 1961. J.P.2. 110p.

Instrucțiuni

2789/967

pentru verificarea măsurilor și aparate-
lor de măsurat. Colecție. Capacități 4-6.
București, 1966. I. P. Tiparul. 305 p.

Instrucțiuni

994/968

pentru verificarea măsurilor și aparatelor
de măsurat. Forțe 6-66'

București, 1967. E. I. I. P. I. P. Șiparu
171 p.

1494 - 1955

INSTRUCTIUNI

pentru verificarea la stabilitate termică
și electrodinamică a instalațiilor din sta-
țiile electrice.

Buc., 1954. Editura Energetică de stat. Lito
EES. 35 p.

Ministerul Energiei Electrice

1338-1962

Instrucțiuni 163-61 pentru verifica-
rea măsurilor cu plutitor, pt lapte.
București. 1961. Dir. Gen. pt. Metodol.
Intrepr. Poligrafică. 14 p.

Instrucțiuni

7407-1960

143-59 pentru verificarea măsurilor de capacitate de uz comercial din sticlă.

București, 1960. T.P. 2. 21 p.

Instructiuni

5267-1959.

131-58 pentru verificarea măsurilor de capacitate
folosite la măsurarea materiilor uscate.

Bucuresti, 1959. C. S. P. P. T. P. 2. 14 p.

Instrucțiuni

468-1959

16-52 pentru verificarea metrilor și dublametrelor
articulate din lemn.

București, 1952. Editura tehnică. I. P. Libiu 9 p.

6288-1959

INSTRUCTIUNI

pentru Verificarea măsurilor și aparătelor
de măsurat (colecție) temperaturii 1.
București, 1959. Editura de Stat pentru im-
primare și publicații. Intreprinderea Poli-
grafică Nr.2. 236 p.

6365-1959

INSTRUCTIUNI

pentru verificarea măsurilor și aparatelor
de măsurat (colecție) Mase 2.

București, 1959. Editura de Stat pentru im-
primare și publicații. Intreprinderea Poli-
grafică Nr. 2. 360 p.

Instrucțiuni

6331-1960

pentru verificarea măsurilor și aparaturii de măsurat. Lungimi: 3.

București, 1960. Y. P. 2. 267 p.

Instrucțiuni

5236/963

pentru verificarea măsurilor și
aparatelor de măsurat. (Colecție)

Forte

București, 1963. Y. P. 2, 110 p. + 2 tabl.

7459/963

Instrucțiuni

pentru verificarea măsurilor și
aparatelor de măsurat. Tempera-
turi. 1-62. Partea I.

București, 1963. Ed. de stat pentru
imprimare și publicație, 88 p.

5431 - 1955

INSTRUCTIUNI

62-54 pentru verificarea microbiuretelor cu robinet.

Buc., 1955. Ed. de stat pt. Imprimare și publ. 31 p.

Direcția gen. de metrologie....

5394

5430-1955

INSTRUCTIUNI

61-54 pentru verificarea măcrometrelor de adâncime.

Buc., 1955. C. C. 20 p.

Direcția gen. de metrologie....

2224-1962

Instrucțiuni 166-61

pentru verificarea micrometrelor de
filete. Editie oficială.

București, 1962. Dir. Gen. pt. metrolo-
gie, standarde și invenții. Oficiul de stat
pt. metrologie. Y. P. Nr. 2 Bue. 14 p.

Instrucțiuni 88-56

4727-1957

pentru verificarea micropipetelor de
uz curent.

Buc. 1957. Tip. Cooperativa „Gutenberg” 23 p.

10.343-1962

Instrucțiuni

167-62 pentru verificarea microscopelor
Brinell.

Bucuresti, 1962. JP2

14 pag.

Instrucțiuni

7779/964

185'-63 pentru verificarea microscopelor
duble (tip Linnik - Schmalz).

București, 1964. E. P. Y. P. Y. P. Informația
17 p.

Instrucțiuni

9973/1967

208-66. Verificarea microscopelor uni-
versale.

București, 1967. C. I. I. P. I. P. Șiparu.

64 p.

Instrucțiuni

2891/967

pentru verificarea mijloacelor de măsurare
folosite în protecția împotriva radiatelor io-
nizate. Colecția 15-66.

București, 1966. E. P. I. P. Y. P. S. P. S. P. S. P.

35 p.

Instrucțiuni

178/364

pentru verificarea mijloacelor de măsurat temperaturi. (Colecție). 7-62.

București, 1963. Ed. de stat pti. impr. și publicată, 67 p.

521/964

Instrucțiuni

pentru verificarea mijloacelor de măsurat
temperaturi. 11-62.

București, 1963. E. G. Y. P. Y. P. „Informația”
73 p.

518/964

Instrucțiuni

pentru verificarea mijloacelor de măsurat
temperaturi. 12-62.

București, 1963. S. G. S. P. J. P. „Informatică”
122 p.

Instrucțiuni

5715/963

168-62 pentru verificarea mirelar de nivelment
cu bandă de ierar

București, 1963. T.P.2. 8 p.

1337 - 1962

Instrucțiuni 164-61 pentru verifi-
carea mirilor topografice și de ni-
velment.

București. 1961. Dir. Gen. pt. Detrol.

Intrepr. Poligrafică. 12 p.

6327-1959

INSTRUCTIUNI

133-58 pentru verificarea ohmmetrelor magnetoelectrice.

București, 1959. Editura de Stat pentru imprimare și publicații. 43 p.

868 - 1957

INSTRUCȚIUNI

79-55 pentru verificarea optimetrelor
orizontale. Buc., 1956. Ed. Direcția
Generală de Metrologie de pe lângă
Consiliul de Miniștri. Tip. I.P. nr. 3.
29 p.

4659-1959

INSTRUCTIUNI

115-57 pentru verificarea optimetrelor cu ocular și a optimetrelor cu protecție.
București, 1959. Editura de Stat pentru imprimare și publicații. Intreprinderea Poligrafică Nr. 2. 19 p.

Instrucțiuni

4815 - 1962.

153-²61. Pentru verificarea p_H-metrelor.

Ed. oficială.

București. 1962. Dir. Generală pt. Metrologie,
Standarde și Invenții. Of. de stat pt. metrologie.

București. 1962.

C.P. nr. 2. 64 pag.

Instrucțiuni

983/967

202-65 pentru verificarea perneametre-
lor .

București, 1966. E. S. I. P. Y. P. Tiparul.

28 p.

Instrucțiuni

1398/967

202-65 pentru verificarea permeanetre-
lor.

Suceava, 1966. S. Y. J. P. 28 p.

3039-1958

INSTRUCȚIUNI

103-57 pentru verificarea pipetelor hematologice.

București, 1958. Editură de Stat pentru imprimare și publicații. Întreprinderea Poligrafică Nr. 2. 16 p.

INSTRUCTIUNI 82-55

pentru verificarea pirometrelor optice cu
dispariția filamentului.

București, 1956. Tip. Intrpr. Poligr. Nr. 3.

28 p.

Instrucțiuni

4430/963

pentru verificarea pasametrelor.

București, 1963. E. P. J. P. Y.P.2. 14 p.

5416-1958

INSTRUCTIUNI

101-57 pentru verificare pirometrelor cu radiație totală.

București, 1958. Editura de Stat pentru imprimare și publicații. Intreprinderea Poligrafică Nr. 2. 20 p.

Instrucțiuni

1112 - 1961

144-59 pentru verificarea planimetrelor.

București, 1960. Y.P. 23-25. 27 p.

Instrucțiuni

3652-1960

140-59 pentru verificarea polarimetrelor
București, 1960. Y.P.2. 24 p.

993-1959

INSTRUCTIUNI

112-57 pentru verificarea preșelor de încercări la compresune, flambaj și încovoiere.
București, 1958. Editura de Stat pentru imprimare și publicații. Intreprinderea Poligrafică Nr. 2. 36 p.

Instrucțiuni

6401/966

199-65 pentru verificarea pulsatarelor
hidraulice de încercări oscilante.

București, 1966. Editura de stat pentru
imprimare și publicații. G.P. Săparel.
47 p.